

GAZELLE[®]

GW7050 Jig Saw User Manual



إن
أقرأ بعناية وأفهم هذه التعليمات قبل الاستخدام.

تحذيرات عامة تتعلق بسلامة الأدوات الكهربائية

تحذير لقراءة وفهم جميع التعليمات. قد يؤدي عدم اتباع جميع التعليمات المذكورة أدناه إلى حدوث صدمة كهربائية أو/أو نشوب حريق و/أو إصابة شخصية خطيرة.



احفظ جميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

يشير مصطلح "الأداة الكهربائية" في التحذيرات إلى الأداة الكهربائية التي تعمل بالتيار، بالتيار الكهربائي (السلوكية) أو الأداة الكهربائية التي تعمل بالبطارية (اللاسلكية).

متعب أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. قد تؤدي لحظة عدم الانتباه أثناء تشغيل الأدوات الكهربائية إلى حدوث إصابة شخصية خطيرة.

ب) استخدم معدات الحماية الشخصية. دائما ارتداء حماية العين. معدات الحماية مثل قناع الفبار، وأحذية السلامة المضادة للانزلاق، والقفاز الصلبة، أو أجهزة حماية السمع المستخدمة في الظروف المناسبة سوف تقلل من الإصابات الشخصية.

ج) امنع البدء غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل التوصيل بمصدر الطاقة و/أو حزمة البطارية. أو التقاط الأداة أو حملها. إن حمل الأدوات الكهربائية بإصبعك على المفتاح أو تنشيط الأدوات الكهربائية التي تحتوي على المفتاح قد التشغيل يؤدي إلى وقوع حوادث.

د) اقم بزالة أي مفتاح ضبط أو مفتاح ربط قبل تشغيل الأداة. قد يؤدي ترك مفتاح الربط أو المفتاح المتصل بالجزء الدوار من الأداة الكهربائية إلى حدوث إصابة شخصية.

هـ) لا تتألق. حافظ على أساس سليم والتوازن في جميع الأوقات. يتبع ذلك تحكما أفضل في الأداة الكهربائية في المواقف غير المتوقعة.

و) اللباس بشكل صحيح. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو مجوهرات. احتفظ بشعرك وملابسك وقفازك بعيدا عن الأجزاء المتحركة. يمكن أن تعلق الملابس الفضفاضة أو المجوهرات أو الشعر المتفويل بالأجزاء المتحركة.

ز) إذا تم توفير أجهزة لتوصيل مرافق استخراج وجمع الفبار، فتأكد من توصيلها واستخدامها بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي استخدام جمع الفبار إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالفبار.

ح) لا تدع المعرفة المكتسبة من الاستخدام المتكرر للأدوات تسمح لك بالرضا عن النفس وتجاهل مبادئ سلامة الأداة. قد يؤدي التصرف المتهور إلى إصابة خطيرة خلال جزء من الثانية.

14 استخدام الأدوات الكهربائية والعناية بها

أ) لا تضغط على أداة الطاقة. استخدم أداة الطاقة

الصحيحة للتطبيق الخاص بك. ستقوم الأداة الكهربائية بتصميمها من أجل.

ب) لا تستخدم الأداة إذا لم يعمل المفتاح على تشغيلها أو إيقاف تشغيلها. تعتبر أي أداة كهربائية لا يمكن التحكم فيها

ج) أفضل القابض من مصدر الطاقة و/أو مجموعة البطارية من الأداة الكهربائية قبل إجراء أي تعديلات أو تغيير الملحقات أو تخزين الأدوات الكهربائية. تعمل إجراءات السلامة الوقائية هذه على تقليل مخاطر تشغيل الأداة الكهربائية عن طريق الخطأ.

د) اقم بتخزين الأدوات الكهربائية العاملة بعيدا عن متناول الأطفال ولا تسمح للأشخاص غير المعتادين على الأداة الكهربائية أو هذه التعليمات بتشغيل الأداة الكهربائية. تعتبر الأدوات الكهربائية خطيرة في أيدي المستخدمين غير المدربين.

هـ) صيانة الأدوات الكهربائية. تحقق من عدم محاذاة الأجزاء المتحركة أو ربطها أو كسر الأجزاء

1) سلامة منطقة العمل
أ) إبقاء منطقة العمل نظيفة ومضاءة جيدا. المناطق المرصعة أو المظلمة تدعو إلى وقوع الحوادث.

ب) لا تقم بتشغيل الأدوات الكهربائية في أجواء قابلة للانفجار، مثل وجود سوائل أو غازات أو غبار قابلة للاشتعال. اتخذ الأدوات الكهربائية إجراءات قد تؤدي إلى اشتعال الفبار أو الأبخرة.

ج) أبق الأطفال والمارة بعيدا أثناء تشغيل أداة كهربائية. الانزاحات يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة.

2) السلامة الكهربائية
أ) يجب أن تطابق مقاييس أداة الطاقة مع المخرج. لا يجب تغيير المقابس في جميع الأحوال. لا تستخدم أي مقابس مع أدوات كهربائية موزعة. ستعمل المقابس غير المتعددة والمنافذ المطابقة على تقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية.

ب) تجنب ملامسة الجسم للأسطح المؤرضة أو المؤرضة، مثل الأنايب والمنشعات والمواقد والتلجالات. هناك خطر متزايد للإصابة بصدمة كهربائية إذا كان جسمك مؤرضاً أو مؤرضاً.

ج) لا تعرض الأدوات الكهربائية للمطر أو الظروف الرطبة. يؤدي دخول الماء إلى الأداة الكهربائية إلى زيادة خطر التعرض لصدمة كهربائية.

د) لا تسيء من استغلال الحمل. لا تستخدم أبدا السلك لحمل الأداة الكهربائية أو سحبها أو فصلها. أبق السلك بعيدا عن الحرارة أو الزيت أو الحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة. تزيد الأسلاك النافذة أو المشابكة من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

هـ) عند تشغيل أداة كهربائية في الخارج. استخدم سلك تمديد مناسب للاستخدام الخارجي. استخدم سلك مناسب للاستخدام الخارجي يقلل من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

و) إذا كان تشغيل الطاقة في مكان رطب أمرا لا مفر منه، فاستخدم مصدرا محميا لجهاز التيار المتبقي (RCD). استخدام RCD يقلل من خطر الصدمة الكهربائية.

3) السلامة الشخصية
أ) كن متيقظا وراقب ما تفعله واستخدم المنطق السليم عند تشغيل أداة كهربائية. لا تستخدم أداة كهربائية أثناء وجودك

أول الجبل الخاص به. وقد يؤدي غلامسة ملحقات القطع لسلك "مباشر" إلى جعل الأجزاء المعدنية المكشوفة من الأدوات الكهربائية "مباشرة" ويمكن أن يتعرض المشغل لصدمة كهربائية.

استخدم المشابك أو أي طريقة عملية أخرى لتأمين قطعة العمل ودعها على منصة مستقرة. إن إمساك قطعة الشغل باليد أو على جسمك يجعلها غير مستقرة وقد يؤدي إلى فقدان السيطرة.

تحذيرات: قيس عطفة في الصفة المصممة:

المنتج الخاص بك مزود بقياس كهربائي معتمد وفقاً للمعيار BS 1363-1 مع منصهر داخلي معتمد وفقاً للمعيار BS 1362. إذا لم يكن القياس مناسباً للمقيس الخاص بك، فيجب إزالته وتركيب قياس مناسب في مكانه بواسطة خدمة عملاء معتمدة عاملاً. يجب أن يكون للقابس البديل نفس معدل الضمانات مثل القابس الأصلي.

يجب التخلص من القابس المقطوع لتجنب خطر الصدمة المحتملة. ويجب عدم إدخاله مطلقاً في مقبس التيار الكهربائي في مكان آخر.

رمز

تحذير



لتقليل خطر الإصابة، يجب على المستخدم قراءة دليل التعليمات



التقنية الدرجة الثانية



وأي حالة أخرى قد تؤثر على تشغيل الأداة الكهربائية. في حالة تلفها، قم بإصلاح الأداة الكهربائية قبل الاستخدام.

تحدث العديد من الحوادث بسبب سوء صيانة الأدوات الكهربائية.

الاستمرار في قطع أدوات حادة ونظيفة. إن أدوات القطع التي يتم صيانتها بشكل صحيح ذات حواف القطع الحادة تكون أقل عرضة للانحناء ويسهل التحكم فيها.

لا تستخدم الأداة الكهربائية والملحقات وأجزاء الأداة وما إلى ذلك وفقاً لهذه التعليمات، مع مراعاة ظروف العمل والعمل الذي سيتم تنفيذه. قد يؤدي استخدام الأداة الكهربائية في عمليات مختلفة عن تلك المقصودة إلى حدوث موقف خطير.

حافظ على المقابض وأسطح الإمساك جافة ونظيفة

وخالية من الزيوت والشحوم. لا تسمح المقابض الرطبة وأسطح الإمساك بالتعامل الآمن مع الأداة والتحكم فيها في المواقف غير المتوقعة.

5 الخدمة

أقم بصيانة الأداة الكهربائية الخاصة بك بواسطة شخص إصلاح مؤهل باستخدام قطع الغيار المتطابقة فقط. سيسمح ذلك الحفاظ على سلامة الأداة الكهربائية.

ب) لا تقم مطلقاً بصيانة مجموعات البطاريات التالفة. يجب أن تتم خدمة مجموعات البطاريات فقط من قبل الشركة المصنعة أو موظفي الخدمة المعتمدين.

تعليمات السلامة للمناشير الترددية أمسك الأداة الكهربائية من أسطح الإمساك المعزولة، عند إجراء عملية قديلمس فيها ملحق القطع الأسلاك المخفية

معلومات تقنية


نموذج	GW7050		
مدخلات الطاقة المقدره	580		
استهلاك الطاقة في الدقيقة	500-3100		
زاوية القطع المائلة (يمين/يسار)	0-45		
الأعلى قدرات القطع	85	مخشب	مم
	20	الألومنيوم	مم
	10	فولاذ	مم
الوزن الصافي لثلاثة	2.7	كغ	

* نظراً لبرنامج البحث والتطوير المستمر، فإن المواصفات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

وصف عام

بعد وضع شفرة المنشار في مكانها، تأكد من إدخال الشفرة في الجزء السفلي من رأس القاطع. وأن الحافة الخلفية لشفرة المنشار على اتصال جيد بالأسطوانة. تم قم بربط برغي مجموعة المقبس السداسي.


1. أسطوانة
2. شفرة المنشار
3. أسلاك الفولاذ
- إطار الأمان
4. سداسي الزوايا
- برغي مجموعة المقبس



تبديل العمل حذر:

- قبل توصيل الأداة، تحقق دائماً لمعرفة ذلك يحمل مفتاح التشغيل بشكل صحيح ويعود إلى وضع "OFF" عند تحريره.
- يمكن قفل المفتاح في وضع "ON" لسهولة التشغيل راحة المشغل أثناء الاستخدام الممتد. توخي الحذر عند قفل الأداة في وضع "التشغيل" وحافظ على قبضتك القوية على الأداة.
- ليدو تشغيل الأداة، ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل. حر الزناد للوقوف.
- للتشغيل المستمر، اسحب الزناد ثم اضغط على زر القفل. لإيقاف الأداة من وضع القفل، اسحب الزناد بالكامل ثم حرره.


1. تبديل الزناد
2. جزء القبضة
3. زر القفل



التحكم في السرعة


يمكن تعديل السرعة بشكل لا نهائي بين 500 و 3100 ضربة في الدقيقة عن طريق تدوير قرص الضبط. يتم الحصول على سرعة أعلى عند إدارة القرص في اتجاه عقارب الساعة؛ يتم الحصول على سرعة أقل عند تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.

1. سرعة أقل
2. سرعة أعلى



جهاز حماية السلامة

جهاز حماية السلامة المثبت على الأداة يمنع المشغل من لمس الشفرة من غير قصد أثناء التشغيل. جهاز حماية السلامة




1. زر التبديل
2. مقبس القفل
3. مفتاح ربط سداسي مقاس 3.3 ملم
4. مفتاح ربط سداسي مقاس 4.5 ملم
5. التبديل لشارة الخشب
6. منقح
7. القاعدة
8. مقبس وطيفة التاراج
9. Setting
10. ملحقي، غير مدرج في نطاق العرض
11. أسطوانة
12. شفرة المنشار
13. سلامة أسلاك الفولاذ
14. إطار
15. ربح الترددية
16. مقاس
17. رأس مقبس سداسي
18. أسد
19. المنقلة

تعليمات التشغيل

اتب الخطوات التالية لتثبيت شفرة المنشار.

- احتفظ دائماً بواقى الأمان في مكانه أثناء التشغيل من أجل سلامتك.
- 1. استخدم مفتاح ربط سداسي لفك برغي مجموعة المقبس السداسي الموجود على رأس الأداة في الاتجاه الموضح أدناه.
- 2. أدخل أسنان شفرة المنشار للأمام في أعمق جزء من الأخدود الداخلي لرأس القاطع.

1. رأس القاطع
2. سداسي الزوايا
3. برغي مجموعة المقبس
4. مليم سداسي
5. مفتاح ربط
6. تخفيف




حذر:

قبل وضع شفرة المنشار، تأكد من عدم وجود أي مادة غريبة على شفرة المنشار ورأس الشفرة، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى تشديد شفرة المنشار بشكل غير ثابت وبسبب خطأ.


عندما يتم تثبيت شفرة المنشار في رأس القاطع، اسحب رأس القاطع إلى الخارج. وتجنب إطار أمان السلك الفولاذي، ومن الملائم إدخال شفرة المنشار مباشرة في الجزء السفلي من رأس القاطع.

لا يمكن إزالتها.



الخطوة 2: العمل المداري المتوسط.
الخطوة 3: العمل المداري العالي.

1. أسلاك فولاد
إطار السلامة



تتبعه عملية القطع/النشر:

- أمسك الأداة دائماً مع محاذاة القاعدة مع قطعة الشغل. قديدي عدم القيام بذلك إلى كسر الشفرة، مما يؤدي إلى إصابة خطيرة.
- تقدم الأداة ببطء شديد عند قطع المنحنيات أو التميرير. قد يؤدي الضغط على الأداة إلى سطح قطع مائل وكسر الشفرة.


- بالنسبة للمنحنيات الضيقة، من الأفضل استخدام شفرة منشار ضيقة. قم بتشغيل الأداة دون أن تصل الشفرة بقطعة العمل وانظر حتى تصل الشفرة إلى السرعة الكاملة. ثم ضع القاعدة بشكل مسطح على قطعة العمل وحرك الأداة برفق للأمام على طول خط القطع المحدد مسبقاً.

القطع المائل

حذرو:


- تأكد دائماً من إيقاف تشغيل الأداة وفصلها عن الكهرباء قبل إمالة القاعدة.
- يمكن الانتهاء من القطع المائل بأي زاوية تتراوح بين 0 درجة و 45- درجة (يساراً أو يميناً) عن طريق إمالة القاعدة.
- لضبط زاوية القطع، قم بفتح برغي رأس المقبس السداسي وقم بتحريك القاعدة قليلاً نحو شفرة المنشار. ثم يمكن إمالة القاعدة بحد أقصى 45 درجة إلى اليمين أو اليسار.

- قم بإمالة القاعدة إلى الزاوية المطلوبة وأعد ربط برغي رأس المقبس السداسي.
- يمكن ضبط زاوية القطع مسبقاً باستخدام مقياس القطع المائل. يوصى باستخدام منقلة تجارية لإجراء الضبط الدقيق.




- لتحقيق زوايا قطع دقيقة، يمكن تركيب القاعدة عند 0 درجة و 45 درجة (يساراً و يميناً). ومع ذلك، للقيام بذلك، يجب دفع القاعدة للخلف (باتجاه المحرك) حتى تتوقف بحيث تتفاعل التلمة الموجودة في القاعدة مع ديواس التثبيت.

لقطع الزوايا من 0-45° (يساراً و يميناً)، قم بضبطها




الخطوة 0: العمل المداري المنخفض.
الخطوة 1: لا يوجد عمل مداري.

ضع الأداة على الحافة الأمامية لقطعة العمل قاعدة على وقعبتشغيلها. أمسك قطعة الشغل بقوة أثناء هوائاة ضد إمالة الأداة وشفرة المنشار داخل قطعة الشغل. بقرى بيضاء



عندما توضع القاعدة بالكامل على السطح، استمر في النشر على طول خط القطع.



قطع المعادن


استخدم دائماً سائل تبريد مناسباً (زيت القطع) عند قطع المعادن أو المواد المشابهة. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى تآكل الشفرة بشكل كبير.

القاعدة الإرشادية (ملحق اختياري)

تنبيه:

- تأكد دائماً من إيقاف تشغيل الأداة وفصلها عن الكهرباء قبل تثبيت الملحقات أو إزالتها. تتيح قاعدة الدليل الموازي/القاطع الدائري الدمج إجراء عمليات قطع متكررة بعرض معين بشكل ملائم.
- لتثبيت القاعدة الإرشادية، أدخلها في الفتحة المستحيلة الموجودة على جانب القاعدة. قم بتمرير قاعدة الدليل إلى موضع عرض القطع المطلوب.

1. قاعدة الدليل



يمكن إجراء قواطع دائرية نصف قطرية معبئة بشكل مزيج ومتكرراً باستخدام قاعدة الدليل الموازي/قاطع الدائرة المدمجة.

الزاوية مع المقياس للقطع المائل ثم استخدم مربعاً ماري لي يمش

عند إعادة القاعدة إلى الوضع 0 درجة (العادي)، ادفع موضع القاعدة برفق نحو اتجاه حتى تشعر بالنعشيق. ثم أعد المحرك ريد برفق الرأس.


إعادة وضع القاعدة

حذر:

- مع تراجع القاعدة، يصبح الأمر ممكناً فقط للعمل في الوضع 0 (العادي). لا يمكن استخدام قاعدة التوجيه وكذلك باقي الشطية في هذا الوضع.
- عند شد المسامير، يجب الضغط على القاعدة إلى الخلف حتى يمكن الشعور بالنعشيق. بالنسبة للقطع المسطحة القريبة من الحواف، يمكن نقل القاعدة إلى الخلف لتسهيل التشغيل.

استخدم مفتاح ريد سداسي لإزالة المسامير، واخلع القاعدة وحركها إلى الخلف بحيث يمكن تثبيت المسامير في الخيط الخلفي. ثم قم بربط المسامير لتثبيت القاعدة.

1. خيط
2. ديوس الموقف
3. أسد




الحرس سيلينتر

حذر:

- لا يمكن استخدام باقي الشطية مع أنواع معينة من شفرات المنشار (على سبيل المثال، شفرات المنشار المثبتة).
 - لا يمكن استخدام باقي الشطية عند إجراء قطع مائلة.
- للحصول على قطع عالية من الشطايا، يمكن استخدام باقي الشطايا. لتثبيت باقي الشطايا، ما عليك سوى الضغط عليه في القاعدة.

1. الحرس سيلينتر
2. قاعدة




قطع القفطس

حذر:

- استخدم فقط القاطع الغاطس فقط عند العمل على المواد اللينة، مثل الخشب والخرسانة الهوائية والأنواع الجبس وما إلى ذلك.
- استخدم فقط شفرة المنشار القصيرة للقطع الغاطس.
- اسحب شفرة المنشار للخارج فقط حتى تتوقف تماماً لتجنب الارتداد المفاجئ عند إجراء قطع غاطس.

1. قاعدة الدليل



باستخدام قاعدة القاطع الدائري/الموجة المتوازي، يمكن إجراء قلمع متوازية أو قلمع دائرية في المواد التي يصل سمكها إلى 30 مم.

الصيانة والفحص

حذر:

● تأكد دائماً من إيقاف تشغيل الأداة وفصلها عن الكهرباء قبل محاولة إجراء الفحص أو الصيانة.

1. بعد قطع المعادن

عند قطع المعادن في ظروف العمل القاسية، يمكن أن يتراكم الغبار الموصل في الجزء الداخلي من الماكينة ويضعف عزلها الوقائي. في مثل هذه الحالات، يوصى باستخدام معدات ثابتة لشطف الغبار، لتفجير فضلات التهوية بشكل متكرر وتشغيل الأداة عبر قاطع دائرة خطاً أرضي.

2. فحص مسامير التثبيت

قم بفحص جميع براملي التثبيت بانتظام وتأكد من ربطها بشكل صحيح. في حالة فك أي من البراملي، قم بإعادة ربطها على الفور. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى مخاطر جسيمة.

3. صيانة المحرك

إن لثف وحدة المحرك هو "قلب" الأداة الكهربائية. توخ الحذر الواجب لضمان عدم تعرض الملف للثلف أو/أو البلل بالزيت أو الماء. حافظ دائماً على نظافة الأداة الكهربائية وفضلات التهوية الخاصة بها.

4. فحص دليل أسطوانة الشفرة

يجب أحياناً فحص دليل أسطوانة الشفرة بحثاً عن التآكل وتشحيمه بقطرة من الزيت، إذا تم ارتداؤه، فيجب استبداله.

5. فحص واستبدال فرش الكربون قم بإزالة وفحص فرش

الكربون بانتظام. استبدلها عندما تبلى إلى علامة الحد. حافظ على فرش الكربون نظيفة وحرية الانزلاق في الحوامل. يجب استبدال فرش ثنائي الكربون في نفس الوقت واستخدام فرش كربون متطابقة فقط.

* يجب استبدال السلك التالف بسلك خاص تم شراؤه من مركز الخدمة المعتمد.


* للحفاظ على سلامة وموثوقية المنتج، يجب إجراء الإصلاحات وأي أعمال صيانة أو تعديل أخرى من خلال مراكز معتمدة، باستخدام قلمع الغيار الأصلية دائماً.

شرح النظرة العامة

1	غطاء المقبض	31	كتلة تحريك الأطوار
2	برغي التنصت على رأس المقلاة ST4 2×19	32	كم
3	بندق	33	كتلة التوازن
4	برغي رأس المقلاة M4×20 (مع غسالات زنبركية ومسطحة)	34	الفسالة 0.5×39×29.1
5	برغي التنصت برأس المقلاة ST4 2×16 (مع غسالة مسطحة)	35	غسالة 0.5×15×6.2
6	تحفيز الصمام	37	حلقة الفحص
7	حارس الحبل	39	شيفتر
8	حبل	40	غسالة 1×34×27.2
10	لوحة	41	غريب الأطوار والعتاد
11	الغطاء الخلفي	42	تحمل الإبرة HK0910
12	برغي التنصت على رأس المقلاة ST4 2×19	43	غسالة 0.5×18×10.3
13	مكثف	44	الفسالة 0.5×11×6.2
14	برغي التنصت على رأس المقلاة ST2 9×9	45	غسالة سبيليت 6
15	ربيع لفائف	46	حلقية منفتح
16	حامل فرشاة الكربون	47	برغي التنصت على رأس المقلاة ST4 2×25
17	فرشاة كربون	49	الإسكان والعتاد
18	مفتاح الزناد	50	رافعة محدد مدار الشفرة
19	برغي رأس المقلاة M5×18 (مع غسالات زنبركية ومسطحة)	51	ربيع
20	مقبض	52	الاحتفاظ بكم
21	إسكان المحرك	53	التبديل المنفتح لشارة الخشب
22	برغي التنصت على رأس المقلاة ST3 5×9	54	حلقة الفحص 4
23	لوحة بريك	55	كم
24	فراشات	56	غسالة الليارد
25	وسادة الختم	57	غطاء الختم
26	غسالة سبيليت 7	58	محمل كروي 60955
27	غسالة	59	حلقة إحكام للثقب 24
28	برغي قفل التنصت على رأس المقلاة M4×14	60	تجميع حديد التسليح
29	مجموعة الإبرة والتوكيل KZK697 وحلقة المحمل	61	محمل كروي 607ZZ
30	ديوس	62	كم تحمل المعامل

شرح النظرة العامة

دليل التجنيب الأسطوانة	92	غسالة (14×22×0.6)	63
غسالة سيبلت 2	93	فوس	64
الفتحة	94	ماتوكاسية M6	65
غسالة	95	قاعدتين الألمنيوم	66
محمل الإبرة SCE21/24	96	القاعدة الداخلية	67
دليل الأسطوانة	97	برغي غاملس برأس متقاطع متقاطع M6×8	68
ملصق	99	لوحة المشبك	69
سلك قصير 235	100	برغي برأس مقبس سداسي M6×16	70
الحث	101	برغي برأس مقبس سداسي M10×10	71
مشبك إحكام للحفرة	102	محمل الاحتفاظ بالزيت	72
مفتاح ربط سداسي (3 ملم)	861	محمل الاحتفاظ بالزيت	73
قاعدة بلاستيكية	862	غسالة	74
مفتاح ربط سداسي (5 ملم)	863	غسالة	75
مقياس المشفرة	864	ياحاتم	76
شفرة المنشار (T118A)	865	دبوس حثي	77
شفرة المنشار (T114D)	866	دعم الشرائح	78
شفرة المنشار (T111C)	867	الشرجة الأحدود	79
		المسمار الغاملس ذو الرأس المتقاطع M3 5×10	80
		تمدد ديوس	81
		تحديد المواقع ديوس	82
		برغي قفل التثبيت على رأس المقلاة M4×14	83
		لوحة دليل	84
		ربيع	85
		شيم	86
		شم الزيت	87
		ديوس	88
		غطاء صيبت التروس	89
		برغي برأس المقلاة M4×20 (مع غسالات زيركية ومسطحة)	90
		إطارمان من الأسلاك فولاذية	91



**INNOVATION
PERFORMANCE
SAFETY
CONFIDENCE
GAZELLE**

GAZELLE®

sales@gazelleindustrial.com | www.gazelleindustrial.com