### GAZELLE®

## GC2000 Cordless Brushless Driver Drill User Manual



تحذيراتعامة تتعلق بسلامة الأدوات

الكهربائية تحذير!قراءة وفهم جميع التعليمات.قد يؤدي عدم التباع جميع التعليمات المذكورة أدناه إلى حدوث صدمة كهربائية و/أو نشوب حريق و/أو إصابة شخصية خطيرة.

### احفظجميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقىل،

يشيرمصطلح "الأداة الكهربائية" في التحذيرات إلى الأداة الكهربائيةالتي تعمل بالتيار الكهربائي (السلكية) أو الأداة الكهربائيةالتي تعمل بالبطارية (اللاسلكية).

1) سلامة منطقة العمل

أ) **إبقاء منطقة العمل نظيفة ومضاءة جيدا.**المناطق المزدحمة أو المظلمةندعو إلى وقوع الحوادث.

ب)لا تقم بتشغيل الأدوات الكهربائية في أجواء قابلة للانفجار،مثل وجود سوائل أو غازات أو غبار قابلة للاشتعال.تحُدث الأدوات الكهربائية شرارات قد تؤدي إلى اشتعالالغبار أو الأبخرة.

ج)أبق الأ<mark>طّفال والمارة بُعيدا أثناء تشغيل أداة</mark> كهربائية الاتحرافات يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة.

2) السلامة الكهربائية

)يجب أن تتطابق مقابس أداة الطاقة مع المخرج. لايجب تغيرالمقبس في جميع الاحوال. لا تستخدم أي مقابس محولمع أدوات كهربائية مؤرضة.المقابس غير المعدلة و

سوف تقلل المنافذ المطابقة من خطر حدوث صدمة كهربائية. ب)تجنب ملامسة الجسم للأسطح المؤرضة أو المؤرضة، مثلالأنابيب، والمشعات،

النطاقاتوالثلاجات.هناك خطر متزايد للإصابة بصدمة كهربائيةإذا كان جسمك مؤرضاً أو مؤرضاً.

ج)لا تعرض الأدوات الكهربائية للمطر أو الظروف الرطبة.يؤدي دخول الماء إلى الأداة الكهربائية إلى زيادةخطر التعرض لصدمة كهربائية.

د)لا تسيء من استغلال الحبل. لا تستخدم أبداً السلك لحمل أو سحب أو فصل الكهرباء اداةالتشغيل. أبق السلك بعيداً عن الحرارة أو الزيت أو

الحوافالحادة أو الأجزاء المتحركة.تزيد الأسلاك التالفة أو المتشابكةمن خطر التعرض لصدمة كهربائية.

ه)ع**ند تشغيل أداة كهربائية في الخارج، استخدم سلك** ت**مديدمناسب للاستخدام الخارجي**.استخدام سلك مناسب للاستخدامالخارجي يقلل من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

]+إذا كان تشغيل أداة كهربائية في مكان رطب أمراً لا مفر منه،فاستخدم مصدر حماية لجهاز التيار المتبقي (RCD). استخدام RCD يقلل من خطر الصدمة الكهربائية.

3) السلامة الشخصية

ا)كن متيقظاً وراقب ما تفعله واستخدم المنطق السليم عند تشغيل أداة كهربائية. لا تستخدم أداة كهربائية وأنت متعبأو تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية.أ

لحظةعدم الانتباه أثناء تشغيل الأدوات الكهربائية قد تؤدي الراصابة شخصية خطيرة.

ب)أستخدم معدات الحماية الشخصية. دائما ارتداء حماية العين.معدات الحماية مثل قناع الغبار، وأحدية السلامة المضادقالانزلاق، والقبعة الصلبة أو أدوات حماية السمع المستخدمةفي الظروف المناسبة سوف تقلل من الإصابات الشخصية

ج)منع البدء غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في وضع إيقافالتشفيل قبل توصيله بمصدر الطاقة و/أو حزمة البطارية،أو التقاط الأداة أو حملها.إن حمل الأدوات الكهربائية،إصبعك على المفتاح أو تنشيط الأدوات الكهربائية التي تحتوي على المفتاح قيد التشفيل يؤدي إلى وقوع حوادث.

د)قم بإزالة أي مفتاح ضبط أو مفتاح ربط قبل تشغيل الأداةالكهربائية.قد يؤدي ترك مقتاح الربط أو المقتاح المتصل بالجزء الدوار من الأداة الكهرباكية إلى حدوث إصابة

ه)**لا تبالغ. حافظ على أساس سليم والتوازن في جميع** ا**لأوقات.**يتيح ذلك تحكماً أفضل في الأداة الكهربائية في المواقفغير المتوقعة.

) اللباس بشكل صحيح. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو مجوهرات.أبعد شعرك وملابسك عن الأجزاء المتحركة. يمكن أن تعلق الملابس الفضفاضة أو المجوهرات أو الشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.

ر) إذا تم توفير أجهزة لتوصيل مرافق استخراج وجمع الغبار، فتأكدمن توصيلها واستخدامها بشكل صحيح.يمكن أن يؤدي استخدام جمع الغبار إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالغبار.

 خ)لا تدع المعرفة المكتسبة من الاستخدام المتكرر للأدوات تسمحلك بالرضا عن النفس وتجاهل مبادئ سلامة الأداة.قد يؤدي التصرف المتهور إلى إصابة خطيرة خلال جزء من الثانية.

4) استخدام الأدوات الكهربائية والعناية بها

أ)لا تضغط على أداة الطاقة. استخدم أداة الطاقة الصحيحة للتطبيق الخاص بك.ستقوم الأداة الكهربائية الصحيحة بالمهمةبشكل أفضل وأكثر أماناً بالمعدل الذي تم تصميمها من أجله.

ب)لا تستخدم الأداة إذا لم يعمل المفتاح على تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.تعتبر أي أداة كهربائية لا يمكن التحكم فيها بالمفتاح طرة ويجب إصلاحها.

ج)افصل القابس من مصدر الطاقة و/أو مجموعة البطارية
 منالأداة الكهربائية قبل إجراء أي تعديلات أو تغيير
 الملحقات أو تخزين الأدوات الكهربائية. تعمل إجراءات
 السلامة الوقائية هذه على تقليل مخاطر تشغيل الأداة
 الكهربائية عن طريق الخطأ.

د)قم بتخزين الأدوات الكهربائية الخاملة بعيداً عن متناول|لأطفال ولا تسمح للأشخاص غير المعتادين علىالأداة الكهربائية أو هذه التعليمات بتشغيل الأداةالكهربائية.تعتبر الأدوات الكهربائية خطيرة في أيدي|المستخدمين غير المدربين.

 ه)صيائة الأدوات الكهربائية. تحقق من عدم محاذاة أو ربط الأجزاءالمتحركة أو كسر الأجزاء أو أي حالة أخرى قد تؤثر على تشفيل الأداة الكهربائية. في حالة تلفها، قم بإصلاحالأداة الكهربائية قبل الاستخدام.العديد من الحمادت

ناتجةعن أدوات كهربائية سيئة الصيانة.

) الاستمرار في قطع أدوات حادة ونظيفة. إن أدوات القطع التي يتم صيانتها بشكل صحيح ذات حواف القطع الحادة تكون أقل عرضة لالاتصاق وبسهل التحكم فيها.

ز) استخدم الأداة الكهربائية والملحقات وأجزاء الأداة وما إلىذلك وفقاً لهذه التعليمات، مع مراعاة ظروف العمل والعمل المطلوب تنفيذه قد يؤدي استخدام الأداة الكهربائية فيعمليات مختلفة عن تلك المقصودة إلى حدوث موقف خطير.

ح)ح**افظ على المقابض وأسطح الإمساك جافة ونظيفة** وخاليةمن الزيوت والشحوم لا تسمح المقابض الزلقة وأسطح الإمساك بالتعامل الآمن مع الأداة والتحكم فيها في المواقف غيرالمتوقعة.

5) استخدام أداة البطارية والعناية بها

أ)قم بإعادة الشحن فقط باستخدام الشاحن المحدد من قبل الشركةالمصنعة.قد يؤدي الشاحن المناسب لنوع واحد من البطاريات|لى خطر نشوب حريق عند استخدامه مع بطارية أخوى.

ب)**استخدم الأدوات الكهربائية المزودة ببطاريات مخصصةلذلك فقط**.قد يؤدي استخدام أي بطاريات أخرى إلىخطر الإصابة والحرائق.

ج)عندما لا تكون البطارية قيد الاستخدام، احتفظ بها بعيداً عن الأشياءالمعدنية الأخرى مثل: مشابك الورق أو العملات المعدنيةأو المفاتيح أو المسامير أو البراغي أو غيرها من الأشياءالمعدنية الصغيرة التي يمكنها إجراء اتصال من طرف إلى خدوث شرارة أو إلى خدوث شرارة أو حروفأو نشوب حريق.

د)في ُطُّلُ ظُروف سيَّئة، قد يتم إخراج السائل من البطارية؛ تجنب الاتصال. إذا حدث اتصال عن طريق الخطأ، اغسله بالماء إذا لامس السائل العينين، فاطلب المساعدة الطبية أيضاً. قد يتسبب السائل الذي يتم إخراجه من البطارية فيحدوث تهيج أو حروق.

> ه)لا تستخدم مجموعة بطارية أو أداة تالفة أو معدلة.قد تظهرالبطاريات التالفة أو المعدلة سلوكا غير متوقع مما يؤدي|لي نشوب حريق أو انفجار أو خطر الإصابة.

) *الا تعرض مجموعة البطارية أو الأداة للنار أو لدرجة الحرارة* ا**لزائدة** *بقدي التعرض للنار أو درجة الحرارة فوق 130 درجة مئوية إلى حدوث انفجار. م*لحوظة: يمكن استبدال درجة الحرارة "130 درجة مئوية" بدرجة الحرارة "265 درجة فونواد"."

ز)اتبع جميع تعليمات الشحن ولا تشحن مجموعة البطارية أو الأداةخارج نطاق درجة الحرارة المحدد في التعليمات. قد يؤديالشحن بشكل غير صحيح أو في درجات حرارة خارج النطاقالمحدد إلى تلف البطارية وزيادة خطر نشوب حريق.

6) الخدمة

أ)قم بصيانة الأداة الكهربائية الخاصة بك بواسطة شخص إصلاحمؤهل باستخدام قطع الغيار المتطابقة فقط. سيضمنذلك الحفاظ على سلامة الأداة الكهربائية.

 ب)لا تقم مطلقاً بصيانة مجموعات البطاريات التالفة. يجب أن يتم تنفيذ خدمة حزم البطاريات فقط بواسطة

الشركةالمصنعة أو مقدمي الخدمة المعتمدين.

تحذيراتسلامة الحفر

1) تعليمات السلامة لجميع العمليات أمسك الأداةالكهرباءية بالقيضة المعزولة

الأسطَّحَ، عَنْد إجراء عملية حيثُ يتم قطع الملحقاتأو السحابات قد يتصل بالأسلاك المخفية أو السلك الخاص به قد يؤدي ملامسة ملحقات القطع أو المثبتات لسلك " مباشر" إلى جعل الأجزاء المعدنية المكشوفة من الأداة الكهربائهية" مباشرة" وقد يتعرض المشغل لصدمة كهربائهية.

2) تعليمات السلامة عند استخدام لقم الثقب الطويلة أ)لا تعمل مطلقا بسرعة أعلى من الحد الأقصى لسرعة لقمة الحفر عند السرعات العالية، من المحتمل ان تنحني لقمة العمل إذا سمح لها بالدوران بحرية دون ملامسة قطعة الشغل، ممايؤدى إلى إصابة شخصية.

ب)ابدأ الحفر دائماً بسرعة منخفضة مع ملامسة طرف لقمةالحفر لقطعة العمل.عند السرعات العالية، من المحتمل أن تنحني لقمة العمل إذا سمح لها بالدوران بحرية دون ملامسة قطعةالشغل، مما يؤدي إلى إصابة شخصية.

ج)مارس الضغط فقط بشكل مباشر مع اللقمة ولا تمارس <mark>ضفطازائدا</mark>.يمكن أن تنحني القطع مما يسبب الكسر أو فقدان السيطرة، مما يؤدي إلى إصابة شخصية.

تحذيرسلامة البطارية

أ) لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات الثانوية أو فتحها أو تمزيقها.

ب) احتفظ بالبطاريات بعيداً عن متناول الأطفال. يجب مراقبة استخدام|لأطفال للبطارية. احتفظ بالبطاريات الصغيرة بشكل خاصبعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

 ج) لا تعرض الخلايا أو البطاريات للحرارة أو النار. تجنب التخزين في ضوءالشمس المباشر.

د) لا تقم بتقصير داكرة الخلية أو البطارية. لا تقم بتخزين الخلايا أو البطارياتبشكل عشواكي في صندوق أو درج حيث قد يحدث قصرفي دائرة بعضها البعض أو يتم قصرها بواسطة أشياء معدنيةأخرى.

ه) لا تعرض الخلايا أو البطاريات لصدمات ميكانيكية.

 و) في حالة حدوث تسرب من الخلية، لا تسمح للسائل أن يتلامسمع الجلد أو العينين. في حالة حدوث اتصال، اغسل المنطقةالمصابة بكميات وفيرة من الماء واطلب المشورة الطبية.

 ز) لا تستخدم أي شاحن غير ذلك المخصص للاستخدام مع الجهاز.

ح) لا تستخدم أي خلية أو بطارية غير مصممة للاستخدام مع الجهاز.

 ط) عدم خلط خلايا مختلفة الصنع أو السعة أو الحجم أو النوع داخل الجهاز.

ي) قم داًيْهَاً بُشراء البطارية الموصى بها من قبل الشركة المصنعةللجهاز.

المصنعةللجهار. ك) حافظ على الخلايا والبطاريات نظيفة وجافة.

ل) امسح أطراف الخلية أو البطارية بقطعة قماش جافة ونظيفة إذا أصبحت متسخة.

م) يجب شُحن الخلايا الثانوية والبطاريات قبل الاستخدام. استخدمدائماً الشاحن والشاحن الصحيحين

راجعتعليمات الشركة المصنعة أو دليل المعدات للحصول على تعليماتالشحن المناسبة.

ن) لا تترك البطارية مشحونة لفترة طويلة عندما لا تكون قيد الاستعمال.

س) بعد فترات تخزين طويلة، قد يكون من الضروري ر بعد حفرات تحرين طويته، حد يعون من الطمروري شحنوتفريغ الخلايا أو البطاريات عدة مرات للحصول علىأقصى قدر من الأداء.

ع) احتفظ بوثائق المنتج الأصلية للرجوع إليها في

ف) استخدم الخلية أو البطارية فقط في التطبيق المخصص

ص) عندما يكون ذلك ممكناً، قم بإزالة البطارية من الجهازعندما لا يكون قيد الاستخدام.

### معلوماتتقنية

الفولطية(الخامس)		20
سرعةعدم التحميل المقدرة	جير1	0-550
(/دُقيقة)	جير2	0-2000
السعةالقصوي ل	فۇلاڏ	Ф13
تشاله(۵۵)	خشب	Ф38
وزنالماكينة بدون بطاريات(كلغ)		1.3

ق) احتفظ بالخلية أو البطارية بعيداً عن الموجات الدقيقة والضغط

ر) التخلص بشكل صحيح.









دائماارتداء حماية العين







لاتتخلص من البطاريات. أعد البطاريات الفارغةإلى نقطة التجميع أو إعادة التدوير المحليةُلديك.



- القيادة في وفك البراغي.
- الحفر في الخشب والمعادن والبلاستيك.

أ) تَعليمَاتٌ الاستخدامَ 1) إعداد أو تثبيت الأدوات الكهربائية في وضع ثابت بما يتناسب مع الأدوات الكهربائية التي يمكن تركيبها على دعامة أو تثبيتها على مقعداًو على الأرض؛

### تركيباليطارية ماحمظة:

يتمتوفير البطارية مشحونة جزئيا. لضمان السعة الكاملة للبطارية، قم شحن البطارية بالكامل في شاحن البطارية قبل استخدام الأداة لأول مرة.

لتثبيتالبطارية بإحكام، قم بإدخالها بشكل صحيح حتى يتم تثبيتها فيمكانها بنقرة بسيطةً. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تسقط عن طرِّيقِالخَطأ من الأداة، مما يتسبب في إصابتك أو إصابة أي شخصمن حولك. تجنب الإفراط في أُجهاد البطاريةُ أو ضربّها داخلمبيت المحرك بمساعدة أشياءً أخرى. (الشكل أ)



1.البطارية زرالحزمة 2.حزمة البطارية

### ازالةالبطارية

لإزالةالبطارية، اضغط على أزرار إلغاء القفل الموجودة على جانبىالبطارية واسحب البطارية للخارج الـ الأُسفل. (الشكل ب)



1.اضغطعلى علبةبطاريات اتُجاة السهم 2.قم بإزالة علبةبطاريات

### ● مؤشر البطارية

قدتومض مصابيح الشحن الأربعة باللون الأحمر في حالة ارتفاع درجةحرارة الجهاز أو تحميله بشكل زائد. مع استعادة درجة الحرارة أوإزالة الحماية من الحمل الزائد، اضغط علَّى المفتاح ويمكن تشُغيلالأداة**بدأت بشكل طبيعي.** سيتم الإشارة إلى الطاقة الحاليةللبطارية بواسطة مؤشر البطارية عند الضغط على زر البطاريةأو تشغيل الأداة. (الشكل ج) تم ضبط أربعة مصابيح LED حمراءللإشارة إلى طاقة البطارية والّتي يمكن الرجوع إليها في الجدولالتالي.



1.مؤشر البطارية ضوء

حالةأضواء LED	تقريبا.طاقة البطارية
الحمراء	غادر
4أضواء مضاءة	100%-75%
3أضواء مضاءة	75%-50%
2أضواء مضاءة	50%-25%
1ضوء مضاء	25%-10%
1ضوء انطفأ	مستوىمنخفض

### ● الاستخدام المستمر

إذاتم تشغيل الأداة بشكل مستمر حتى تفريغ خرطوشة البطارية، فاسمح للأداة بالراحة لمدة 15 دقيقة قبل البدء باستخدامبطارية حديدة.


### ● حماية من التفريغ الزائد

هذهالآلة مجهزة بدائرة حماية من التفريغ الزائد. عندما تكون البطاريةمنخفضة، سيتم فتح دائرة الحماية وسيتوقف الجهاز عن الدوران.

### ● التخلص من خرطوشة البطارية

توجدبطارية ليثيوم أيون في خرطوشة البطارية. من أجل حماية البيئة،قم بإعادة تدوير البطارية البالية أو التخلص منها بشكل صحيح.يرجي استشارة الإدارات المحلية ذات الصلة حول كيفية اعادةتدوير البطارية البالية و/أو التخلص منها.

### أوصافعامة



5.ضوء LED 1.زر محدد السرعة 6.حزمة البطارية 2.حلقة الإعداد المسبق لعزم الدوران 7.ضوء مؤشر البطارية 8.عكس ذراع التبديل

### ● تثبيت أو إزالة الأداة

3.حفر تشاك


4.تبديل الزناد

تتضمنالأداة هنا لقمة التشغيل، وريشة الحفر، وما إلى ذلك، والتي تختلف عن مفهوم الأدوات أو الآلات الكهربائية. حذر:

قبلالتشغيل، اضبط دائماً ذراع مفتاح الرجوع إلى الوضع المركزي وقمبإزالة البطارية. لا يجب الضغط على زر التشغيل.


### 1.تركيب الصك

أمسك الحلقة وأدر الكم عكس اتجاه عقارب الساعة لفتح فكي الظرف.ضع القطعة في ظرف الظرف يقدر ما ستذهب. أمسك الحلقةبقوة وأدر الكم في اتجاه عقارب الساعة لتشديد ظرف الظرف(انظر للخلف). (الشكل د)



### 2.ازالة الصك

لإزالةاللقم، أمسك الحلقة وأدر الكم عكس اتحاه عقارب الساعة(انظر للخلف). (الشكل هـ)



### 🜒 تبديل العمل

 قبل إدخال خرطوشة البطارية في الأداة، تحقق دائماً للتأكد من أنمشغل المفتاح يعمل بشكل صحيح ويعود إلى وضع "إيقاف التشغيل" عند تحريره.

▲تقم بتشغيل الجهاز بسرعة منخفضة لفترة طويلة جداً، وإلا فقد ترتفعدرجة حرارة الجهاز الداخلي

لبدء تشغيل الأداة، ما عليك سوى سحب زر التشغيل. يتم زيادة سرعةالأداة عن طريق زيادة الضغط على مشغل المفتاح ويؤدي الضغطالإضافي إلى زيادة السرعة. حرر مشغل التبديل لإيقاف تشغيل الأداة. (آلشكل واو)



### عكس إجراء التبديل حذر:


- ■حققدائماً من اتجاه الدوران قبل التشغيل.
- ●ستخدمذراع التبديل العكسى فقط بعد توقف الأداة تماماً. قد يؤدىتغيير اتجاه الدوران قبل تَّوقف الأداة إلى تلف الأداة. عند عدم تشغيل الأداة، اضبط دائماً ذراع مفتاح الرجوع إلى الوضع المحايد.

€ تحير أبداً على سحب مشغل المفتاح أثناء ضبط ذراع مفتاح الرجوع إلى الموضع الأوسط.

### دوران عقارب الساعة

اضغطعلي ذراع مفتاح الرجوع من الجانب B إلى الجانب A للدوران في اتجاه عقارب الساعة من أجل الثقب وتثبيت البراغي (انظر


اضغطُ على ذراع مفتاح الرجوع من الجانب A إلى الجانب B للدوران عكس اتجاه عقارب الساعة لفك البراغي أو فكها. (الشكل ز)



● تفسر السرعة

لتغييرالسرعة، قم أولا بإيقاف تشغيل الأداة ثم قم بتحريك ذراع تغييرالسرعة إلى الجانب "2" للسرعة العالية أو الجانب "1" للسرعةالمنخفضة. تأكد من ضبط ذراع تغيير السرعة على الموضع الصحيحمن قبل


عملية استخدم السرعة المناسبة لعملك. (الشكل ح)



- 1.قم دائماً بضبط ذراع تغيير السرعة بالكامل على الموضع الصحيح. إذا قمت بتشغيل الأداة بينما يكون ذراع تغيير السرعة فيمنتصف المسافة بين الجانب "1" والجانب "2"، فقد تتعرض الأداة للتلف.
  - 2.لا تستخدم ذراع تغيير السرعة أثناء تشغيل الأداة. قد تتعرض الأداةللتلف
  - 3.في حالة حدوث إجراءات حماية متكررة للحاجز عند استخدام الَّأَداةبسرعة عالية، سيتوقف المحرك عن العمل، ضع ذراع التغييرعلي الجانب "1" للتشغيل المستمر.
- 4.إذا تعذر تبديل ذراع تغيير السرعة بسبب اصطدام سن التروس، فاضغطبرفق على زر التبديل لتشغيل المحرك ثم قم بتغيير

### ● ضوء العمل

سيتم إضاءة مصباح العمل LED الأبيض بعد سحب مشغل المفتاح لإضاءة منطقة العمل في ظل ظروف الإضاءة غير المواتية. ( الشكل الأول)




إذاكانت البطارية على وشك النفاد، سيومض مؤشر LED الأبيض مرة واحدةتقريباً في الثانية؛ في حالة أرتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد، سيومضمؤشر LED الأبيض مرتين في الثانية تقريباً.

● وضع التشغيل حددوضع المطرقة لتحقيق وضع الحفر بوظيفة المطرقة لتحقيق الحفراو أي عملية تحميل ثقيلة أخرى، ووضع المسمار لتحقيق المسمارالمرن. دور

كوبتبديل الوضع لمحاذاة الرقم الرقمي مع السهم المُ**ل**َّـار إليه وسماعصوت "النقر". (الشكل ي)

1.علامة الوظيفة

2.يشير السهم



### ● ضبط عزم الدوران

### حذر:

فيا**أ**وضع، لن يتعثر القابض، لذا استخدم المقبض الإضافي وانتبالسلامة.

يجب تعديل قوة عزم الدوران للكوب عن طريق تدوير 22 تروساً لضبطعزم الدوران المشدود. يجب محاذاة سهم المعايرة والإشارة أثناءالتعديل. كلما كان الرقم أصغر، كلما كان عزم الدوران أصغر.

### ● عمل الحفر


### حذر: ۛ

- ●لضُعطالمفرط على الأداة لن يؤدي إلى تسريع عملية الحفر. في الواقع،لن يؤدي هذا الضغط المفرط إلا إلى إتلاف طرف القطعة، وتقليل أداء الأداة وتقصير عمر الخدمة للأداة.
  - البناك قوة هائلة تمارس على الأداة/البتة في وقت الاختراق.
     أمسك الأداة بقوة وكن حذراً عندما تبدأ لقم العمل في اختراق
     قطعة العما ..
- €مكن|زالة البتة العالقة ببساطة عن طريق ضبط مفتاح الرجوع إلىالدوران العكسي من أجل التراجع. ومع ذلك، قد تتراجع الأداة فأةإذا لم تمسكها بقوة.
- ●مدائماً بتأمين قطع العمل الصغيرة في ملزمة أو جهاز تثبيت مماثل.
- ●صعذراع تغيير السرعة على الجانب "1" لحفر الثقب الذي يزيد قطرهعن 10 مم.

قمبمحاذاة أسهم التسويق والشارة لعمليات الحفر العادية. عند الحفرفي الألواح،

يمكنالحصول على نتائج حفر جيدة باستخدام الخشب


الحفرباستخدام المسمار الرئيسي. تسمح مسامير الرصاص هذه للقمةبحفر قطعة العمل بسهولة أكبر. عند الحفر في المعدن، لمنع لقمةالحفر من الانزلاق، يمكن استخدام لكمة حادة ومطرقة لوضع علامةعلى اللوحة المعدنية حيث يتم حفر الثقب المطلوب. يتم بعدذلك محاذاة طرف الحفر مع علامة عملية الحفر (الشكل K)



### ● تشديد الترباس

عدر. 1.اضبط موضع الصنبور على السرعة المنخفضة. 2.تأكد من إدخال لقمة المحرك عمودياً في رأس المزلاج، وإلا فقد يتلفالمسمار أو اللقمة. 3. يرجى اختيار عزم الدوران المناسب وفقالاحتياجاتك التشغيلية.

عندمايتم ضبط كوب ضبط الالتواء على الوضع "الرقم"، ضع طرف رأسالدفعة على رأس المسمار وقم بالضغط المناسب على الماكينة.قم بتشغيل الجهاز ببطء، ثم قم بزيادة السرعة تدريجياً. حررزر التبديل فوراً عند تعشيق القابض. (الشكل ل)




عندربط مسامير الخشب، قم بثقب ثقب في المنتصف أولا ً لتسهيل عملية الربط ولمنع قطعة العمل من الانزلاق. يرجى الرجوع إلىالورقة التالية:

الحجمالموصى به	القطرالاسمي
من ثقب المركز (مم) 2.0-2.2	منالمسمار الخشب (مم) 3.1
2.2-2.5	3.5
2.5-2.8	3.8
2.9-3.2	4.5
3.1-3.4	4.8
3.3-3.6	5.1
3.7-3.9	5.5
4.0-4.2	5.8
4.2-4.4	6.1

### وزالةالترباس


لإزالةالمزلاج، قم بمطرقة نقطة لقمة التشغيل على رأس المزلاج وقمبتشغيل الأداة بشكل صحيح. قم بتشغيل الأداة ببطء ثم قم بتسريعهاتدريجيا.ً بمجرد إخراج المزلاج، قم بتحرير مشغل المفتاح. (الشكل م) **حذر:** 

يرجىوضع الترس في "1" (سرعة منخفضة): تأكد من إدخال الرأس عموديافي رأس المسمار، وإلا فقد يتلف المسمار أو الرأس. يرجى اختيارعزم الدوران المناسب وفقاً لاحتياجات كلمتك.



### ● تركيب الخطاف

تسهل|لخطافات التعليق المؤقت للأدوات ويمكن تركيبها على جانبي|لأداة. لتثبيت الخطاف. أدخله في الأخدود الموجود على الجانب|لأول من مبيت الأداة وقم بتثبيته بالمسامير. لفك الخطاف،قم بفك المسمار ثم أخرجه. (الشكل ن)



### الصيانةوالتفتيش التفتيش

عندتوزيع الأداة أو سحبها، يجب على موظفي الحراسة إجراء فحص يوميلها؛ قبل الاستخدام، يجب على المستخدمين إجراء فحص يوميله؛ ويجب أن يكون لدى الشركات التي تستخدم الأداة متخصصون[لفحص الأداة بانتظام؛ ينبغي تقصير دورة التفتيش في منطقةالمناخ الرطب ودرجة الحرارة المتغيرة أو في ظل ظروف الاستخدامالسيئة؛ فحص في الوقت المناسب قبل موسم الأمطاد

يجب أن يتم وضع علامة على الأداة التي يتم فحصها لتكون مؤهلة بملصق مكتوب عليه عبارة "معرف، اسم أو هوية الشركة التي تقوم بالتفتيش،اسم أو هوية المفتش وتاريخ السريان.

يجبصيانة الأداة من قبل شركات الصيانة المعترف بها من قبل الشركةالمصنعة الأصلية.

لايجوز للمستخدمين النهائيين وأقسام الصيانة تغيير المعلمة الأصليةللأداة، أو اعتماد مواد بديلة ذات أداء أقل من تلك الأصلية أوقطع الغيار التي لا تتوافق مع المواصفات.

### تنظيففتحات التهوية

منأجل العمل الآمن والسليم، حافظ دائماً على نظافة الأداة الكهربائييةوفتحات التهوية الخاصة بها. استخدمي فرشاة ناعمة ونظيفةوجافة لتنظيف فتحات التهوية بانتظام أو عند انسدادها.

### فحصمسامير التثبيت

قمہفخص جمیع براغي التثبیت بانتظام وتأكد من ربطها بشكل صحیح.في حالة فك أي من البراغي، قم بإعادة ربطها على الفور. قد يؤدىعدم القيام بذلك إلى مخاطر جسيمة.

### تنظىف

استخدمفقط قطعة قماش ناعمة وجافة لمسح جسم الأداة. لا تقم بتنظيفالأداة بقطعة قماش مبللة أو مخفف أو بنزين أو مذيبات متطارةأخرى.

 للحفاظ على سلامة وموثوقية المنتج، يجب إجراء الإصلاحات وأي أعمال صيانة أو تعديل أخرى من خلال مراكز الخدمة المعتمدة، وذلك باستخدام قطع الغيار الأصلية دائهماً.

### لأدواتالبطارية:


نطاقدرجة الحرارة المحيطة أثناء التشغيل والتخزين: 0 درجة مئوية- 45 درجة مئوية.

نطاق درجة الحرارة المحيطة الموصى بها أثناء الشحن: 5 درجة مئوية- 40 درجة مئوية.

علبةبطاريات	شاحن	
GC1040	GC1000	نموذج
GC1020		

### شرحالنظرة العامة

1	سرحالنظره الغامة						
المنافذة التنافذة المنافذة	كوكبالناقل الثالث	27	,				
4         مراكسات         30         غسالةعلية التروس الأمامية           5         زرضغط للتحكم في السرعة         31         حالةالعتاد الخلفي           6         عكس التبديل رافعة         32         منجير الثالث           7         برغي التنصت على رأس المقلاة 10×2.79         38         بيانيتجير الثالث           8         الجورل M (الموذج الأول)         48         إنرجير III           9         علية بطاريات         36         كوكبجير I           10         شاحن         36         كوكبجير III           10         شاحن         36         إنرجير III           10         شاحن         36         إنرجير III           10         شاحن         37         إنرجير III           10         شاحن         38         PCBA           12         جمعيف التروس الخلفية         39         إنرجير III           13         برغيف الحول الخطاعة         39         إنركي المحمية الدول المحمية الدول المحمية الدول المحمية الدول الإمامية         40         محموعة المحمية الدول المحمية الدول المحمية الدول المحمية الدول الدول المحمية المحمية الدول المحمية الدول المحمية الدول المحمية الدول المحمية الدول المحمية الدول المحمية المحم	كوكبجير الثالث	28	13ملم تشاك (ويدا)	2			
5         زرضغط للتحكم في السرعة         31         حالةالعتاد الخلفي           6         عكس التبديل رافعة         32         صنجير الثالث           7         برغي التنصت على رأس المقلاة 61×2.93         لا إنرجير II           8         الجرب (السونج الأول)         48         إنرجير III           9         علية بطاريات         35         صنجير II           10         شاحن         36         كوكبجير II           10         شاحن         36         كوكبجير III           11         محطةبيوك         72         إنرجير III           12         بعمية PCBA         عالى الخليقة           12         بعرفي PCBA         بعرفي PCBA           13         بعرفي PCBA         بعرفي PCBA           14         بعرفي الجمعية التروس الخلية           15         بعرفي الجمعية التروس الأمامية         بعرفي PCBA           16         بنسلامولوق لوحة الربيع         بعرفي PCBA           18         القول الكاميرا         بسامولة ضبط عزم الدوران           20         باسمولة ضبط عزم الدوران         بعرفي PCBA           24         بعرفي PCBA         بعرفي PCBA	إنرجير III	29	سلكالتحول	3			
32       صنجير الثالت         II برغي التنصت على رأس المقلاة 5T2.9×16       المنابع المنا	غسالةعلبة التروس الأمامية	30	الجزءالثابت	4			
II برغي التنصت على رأس المقلاة 10×2.9 ( بيانيت جير II )         8 الجوز ( السودج الأول )       34   إلرجير II           9 علية بطاريات       35   صنجير II           10 شاحن       36   كوكب جير II           11 محطة بيوك       37   إلرجير III           12 جمعية ABB   المعلم الخلية التروس الخلفية         38   عسالة علية التروس الخلفية           13 تبديل الجمعية   المعلم الخليق المعلم الم	حالةالعتاد الخلفي	31	زرضغط للتحكم في السرعة	5			
II الجوزاف (النموذج الأول)       34   إنرجير II       ال الموذج الأول)       8   إنرجير III   9         II محطة بيوك       36 كوكبجبر I       10         III محطة بيوك       37   إنرجير III   37       11         III محطة بيوك       38   PCBA بيدي III   14       12         إدرجير III محلة بيون الجمعية       13   إنرجير III   14       14         III برغي Hesd إلى المحمية الدوال المحمية الدوارة       14   الجمعية الدوارة       15   الجمعية الدوارة         II مبطوحة ضغط الأكمام       15   مجموعة صندوق التروس الأمامي       16   إنسان المحمية الدوارة       17   المحمية الدوارة         III المحمية الدوارة الد	صنجير الثالث	32	عكسالتبديل رافعة	6			
II الجائية       35       صنجير II         10       10       10         11       10       10         11       10       11         12       20       12         12       24       24         13       25       24         14       25       20         15       20       20         16       20       20         17       20       20         20       20       20         20       20       20         20       20       20         20       20       20         20       20       20         20       20       20         20       20       20         20       20       20         20       20       20         20       20       20         20       20       20         20       20       20         20       20       20         20       20       20         20       20       20         20       20       20         20       20	بیانیتجیر II	33	برغيالتنصت على رأس المقلاة ST2.9×16	7			
In محطةبيوك	إنرجير II	34	الجوز4M (النموذج الأول)	8			
III محطةبيوك       11         Acadērage       12         Acadērage       38         PCBA properties       18         13       14         14       14         14       14         15       15         16       15         16       16         17       20         18       16         19       10         10       10	صنجير II	35	علبةبطاريات	9			
12 جمعية PCBA التروس الخلفية التروس الخلفية التروس الخلفية التروس الخلفية التروس الخلفية التروس التعديد التعد	Z کوکبجیر	36	شاحن	10			
13 تبديل الجمعية 14 الجمعية 15 الجمعية الدوارة 14 الجمعية الدوارة 14 الجمعية الدوارة 14 الجمعية الدوارة 15 الجمعية الدوارة 15 ضبط لوحة ضغط الأكمام 15 تجميع رمح 16 فيلت الصوف 17 تجميع رمح 16 غطاء علية التروس الأمامية 14 مجموعة صندوق التروس الأمامي 18 انقر فوق لوحة الربيع 18 انقر فوق لوحة الربيع 19 حلقة ضبط عزم الدوران 20 صامولة ضبط عزم الدوران الربيع 20 غسالة عزم الدوران الربيع 20 غسالة عزم الدوران الربيع 20 فقل الكاميرا 22 فضل الكاميرا 24 قفل الكاميرا 24 بصيد سي عدد 25 بصيد سي عدد 25 بصيد سي عدد 25	إنرجير III	37	محطةبيوك	11			
14 برغيHesd غاطس متقاطع 15 الجمعيةالدوارة 15 موموعةالإسكان 15 الجمعيةالدوارة 15 منبطلوحة ضغط الأكمام 16 غيلت الصوف 16 تجميع رمح 16 غيلت الصوف 17 تجميع رمح 17 غطاء علية التروس الأمامية 18 انقرفوق لوحة الربيع 19 حلقة ضبط عزم الدوران 20 صامولة ضبط عزم الدوران 20 ضبط عزم الدوران الربيع 21 غسالة عزم الدوران الربيع 22 غسالة عزم الدوران الربيع 25 بهميد شصي 20 عليا 20 عل	غسالةعلبة التروس الخلفية	38	PCBAجمعية	12			
15 ضبطلوحة ضغط الأكمام 12 مجموعةالإسكان 15 16 فيلتالصوف 16 فيلتالصوف 17 تجميع رمح 17 غطاء علبة التروس الأمامية 18 مجموعة صندوق التروس الأمامي 18 انقر فوق لوحة الربيع 19 حلقة ضبط عزم الدوران 20 صامولة ضبط عزم الدوران 20 ضبط عزم الدوران الربيع 20 غسالة عزم الدوران الربيع 21 غسالة عزم الدوران 20 طبط 20 لكوري 21.5 خيست 20 عمل 20 عندالله 20 عندالله 20 عندالله 20 عندالله 20 عندالله 20 عبد الدوران الربيع 21 عندالله 20 عن	غطاءعلبة التروس	39	تبديلالجمعية	13			
16 فيلت الصوف T3 تجميع رمح 17 غطاء علية التروس الأمامية T4 مجموعة صندوق التروس الأمامي T4 مجموعة صندوق التروس الأمامي T4 مجموعة صندوق التروس الأمامي T8 انقر فوق لوحة الربيع T9 حلقة ضبط عزم الدوران 20 صامولة ضبط عزم الدوران الربيع T9 ضبط عزم الدوران الربيع T9 غسالة عزم الدوران T9 حكم حكم T9 حكم	الجمعيةالدوارة	T1	برغيHesd غاطس متقاطع	14			
17 غطاءعلبة التروس الأمامية 14 مجموعةصندوق التروس الأمامي 18 انقرفوق لوحة الربيع 19 حلقةضبط عزم الدوران 20 صامولةضبط عزم الدوران 20 ضبطعزم الدوران الربيع 21 غسالةعزم الدوران الربيع 22 غسالةعزم الدوران 20 ط5x11.5 فضلطعزم الدوران 20 عدم 20 ع	مجموعةالإسكان	T2	ضبطلوحة ضغط الأكمام	15			
18 انقرفوق لوحة الربيع 19 حلقة صبط عزم الدوران 20 صامولة صبط عزم الدوران 20 صامولة صبط عزم الدوران 21 ضبط عزم الدوران الربيع 21 غسالة عزم الدوران 22 غسالة عزم الدوران 23 للكروي 45x11.5 22 عليا 24 قفل الكاميرا 25 بيميد شمير 2005 25	تجميعرمح	T3	فيلتالصوف	16			
19 حلقةضبط عزم الدوران 20 صامولةضبط عزم الدوران 21 ضبطعزم الدوران الربيع 22 غسالةعزم الدوران 23 رأسكروي Ф5x11.5 24 قفل لكاميرا	مجموعةصندوق التروس الأمامي	T4	غطاءعلبة التروس الأمامية	17			
20 صامولةضبط عزم الدوران 20 21 21 ضبط عزم الدوران الربيع 21 22 غسالة عزم الدوران 20 45 22 25 ماسكروي 45x11.5 22 25 علمالكاميرا 25 بيميدسيس 2005 25 الميديديس 2005 25 الميديديدين 2005 25 الميديديدين 2005 25 الميديديدين 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 200			انقرفوق لوحة الربيع	18			
21 ضبطعزم الدوران الربيع 22 غسالةعزم الدوران ( عسالةعزم ( عسالة عزم الدوران ( عسالة عزم الدو			حلقةضبط عزم الدوران	19			
22 غسالةعزم الدوران 23 Ф5x11.5 و رأسكروي 45x10 24 24 قفلالكاميرا 25 بيميدشس 2005 25 المسيد 2005 25 المسيد 2005 25 المهادية 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 200			صامولةضبط عزم الدوران	20			
45 رأسكروي Φ5x11.5 23 24 قفل الكاميرا 25 عند المسر 283 25 ياتيد المنص 2835 25 عالم			ضبطعزم الدوران الربيع	21			
24 قفل الكامير ا عواميد النصي 2015 عواميد النصور 2015 عواميد 2015 عوام			غسالةعزم الدوران	22			
25 ماراتمره، الشمصي 2005			رأسكروي Φ5x11.5	23			
			قفلالكاميرا	24			
26 حلقةالقفل			رقواتعريف الشخصي 3.03K5	25			
			حلقةالقفل	26			



# INNOVATION PERFORMANCE SAFETY CONFIDENCE GAZELLE

### **GAZELLE**