### GAZELLE®

## GC2034 Cordless Brushless Impact Wrench User Manual



تحذيراتعامة تتعلق بسلامة الأدوات الكمرياءيية

الله تحذير اقراءة وفهم جميع التعليمات الله يؤدي عدم التعليمات الله يؤدي عدم التعليمات المذكورة أداناه إلى حدوث صدمة كهرائ ية وألم واصابة شخصية خطيرة.

### احفظجميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

يشيرمصطالح "الأداة الكهريائية" في التحديرات إلى الأداة الكهريائية التي تعمل بالنيار الكهريائي (السلكية) أو الأداة الكهريائية التي تعمل بالبطارية (اللاسلكية).

1) سلامة منطقة العمل

ا سخته منطقة العمل نظيفة ومضاءة جيدا.المناطق المزدحمة أو المظلمة تدعو إلى وقوع الحوادث.

ب)لا تقم بتشغيل الأدوات الكهربائية في أجواء قابلة للانفجار مثل وجود سوائل أو غازات أو غبار قابلة للاشتعال تحدث الأدوات الكهربائية شرارات قد تُؤدي إلى اشتعال الغبار أو الأبخرة.

إبق الأطفال والمارة بعيدا أثناء تشغيل أداة كهربائية.
 الانحرافات يمكن أن يؤدى إلى فقدان السيطرة.

2) السلامة الكهرباويية

أيجب أن تتطابق مقابس أداة الطاقة مع المخرج. لايجب تغير المقبس في جميع الاحوال. لا تستخدم أي مقابس محول مع أدوات كهربائية مؤرضة ستعمل المقابس غير المعدلة والمنافذ المطابقة على تقليل خطر التعرض لصدمة كمربائية.

 ب)تجنب ملامسة الجسم للأسطح المؤرضة أو المؤرضة.
 مثل الأنابيب والمشعات والمواقد والثلاجات هناك خطر متزايد للإصابة بصدمة كهربائية إذا كان جسمك مؤرضاً أو مدّ صا

> ج)لا تَعْرِض الأدوات الكهربائية للمطر أو الطروف الرطبة بيُدي دخول الماء إلى الأداة الكهربائية إلى زيادةخطر التعرض لصدمة كهربائية.

د)لا تسيء من استغلال الحبل. لا تستخدم آبدا السلك لحمل الأداة الكهربائية أو سحيها أو فصلها. أبق السلك بعيداعن الحرارة أو الزيت أو الحواف الحادة أو الأجزاء المتحركة تزيد الأسلاك التالف أو المتشابكة من خطر التعرض الصدمة كهربائية.

ه)عند تشغيل أداة كهربائية في الخارج، استخدم سلك تمديدمناسب للاستخدام الخارجي،استخدام سلك مناسب للاستخدام|لخارجي يقلل من خطر التعرص لصدمة كهربائية.

إذا كان تشغيل الطاقة في مكان رطب أمرا لا مفر منه.
 فاستخدم مصدرا محمياً لجهاز التيار المتبقي (RCD).
 استخدام RCD بقلل من خطر الصدمة الكهربائية.

3) السلامة الشخصية

أ)كن متيقظا وراقب ما تفعله واستخدم المنطق السليم عند تشغيل أداة كهربائية. لا تستخدم أداة كهربائية وأنت متعب أو أقل من اللازم

تأثيرالمخدرات أو الكحول أو الأدوية قد تؤدي لحظة عدم الانتباءأتناء تشغيل الأدوات الكهربائية إلى حدوث إصابة شخصية خطيرة.

ب)استخدم معدات الحماية الشخصية. دائما ارتداء حماية العين معدات الحماية مثل فناع الغبار، وأحذية السلامة المصادقالانزلاق، والقبعة الصلبة، أو أجهزة حماية السمع المستخدمة في الطروف المناسبة سوف تقلل من الإصابات

ج)منع البدء غير المقصود. تأكد من أن المقتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل التوصيل بمصدر الطاقة و/أو حزمة البطارية.أو التقاط الأداة أو حملها إن حمل الأدوات الكهربايية إصبعك على المفتاح أو تنشيط الادوات الكهربايية التي تحتوي على المفتاح فيد التشغيل يؤدي إلى والمعرمات.

د)قم بِإِزَالَةُ أي مقتاح ضبط أو مقتاح ربط قبل تشغيل الأداة. الديؤدي ترك مفتاح الربط أو المقتاح المنصل بالجزء الدوار من الأداةالكهربازية إلى حدوث إصابة شخصية.

ه)لا تبالغ. حافظ على أساس سليم والتوازن في جميع الأوقات،بتيح ذلك تحكماً أفضل في الأداة الكهربازية في المواقف عد المتوقعة

) اللباس بشكل صحيح. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو مجوهرات.احتفظ بشعرك وملابسك وقفازاتك بعيدا عن الأجزاءالمتحركة بمكن أن تعلق الملابس الفضفاضة أو المجوهرات أو الشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.

ن) إذا تم توفير أجهزة لتوصيل مرافق استخراج وجمع الغبار، فتأكدمن توصيلها واستخدامها بشكل صحيح بمكن أن يُودي استخدام جمع الغبار إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالغبار.

ح)لا تدع المعرفة المكتسبة من الاستخدام المتكرر للأدوات تسمحلك بالرضا عن النفس وتجاهل مبادئ سلامة الأداة. تعديدي التصرف المتهور إلى إصابة خطيرة خلال جزء من الثانية.

4) استخدام الأدوات الكهرباريية والعناية بها

أ)لا تضغط على أداة الطاقة. استخدم أداة الطاقة الصحيحة للتطبيق الخاص بك ستقوم الأداة الكهربائية الصحيحة بالمهمة بشكل أفضل وأكثر أمانًا بالمعدل الذي تم تصميمها من أحاد

ب)لا تستخدم الأداة إذا لم يعمل المفتاح على تشغيلها أو إيقاف تشغيلها تعبير أي أداة كهربائية لا يمكن التحكم فيها بالمفتاح خطرة ويجب إصلاحها.

ج|افصل القابس من مصدر الطاقة و/أو مجموعة البطارية منالأداة الكهربائية قبل إجراء أي تعديلات أو تغيير الملحقات أو تخزين الأدوات الكهربائية تعمل إجراءات السلامة الوقائية هذه على تقليل مخاطر تشغيل الأداة الكهربائيية من طريق الخطأ.

د)قم بتخزين الأدوات الكهربائية الخاملة بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح للأشخاص غير المعتادين علىالأداة الكهربائية أو هذه التعليمات بتشغيل الأداةالكهربائية تعتبر الأدوات الكهربائية خطيرة في أبدى/المستخدمين غير المدربين.

ه)صيانة الأدوات الكهربائية. تحقق من عدم محاذاة الأجزاءالمتحركة أو ربطها أو كسر الأجزاء

وأي حالة أخرى قد تؤثر على تشغيل الأداة الكهربائية. في حالة تلفها. قم بإصلاح الأداة الكهربائية قبل الأستخدام، تحدث العديد من الحوادث بسبب سوء صيانة

الأدوات الكهربائية

)Fالاستمرار في قطع أدوات حادة ونظيفة إن أدوات القطع التى يتم صيانتها بشكل صحيح ذات حواف القطع الحادة تكور أقل عرضة للالتصاق ويسهل التحكم فيها

رَ)استخدم الأداة الكهربائية والملحقات وأجزاء الأداة وما إلى ذلكوفَّقا لهذه التعليمات. مع مراعاة ظروف العمل والعملالذي سيتم تنفيذه فد بؤدي استخدام الأداة الكهربائية في عمليات مختلفة عن تلك المقصودة إلى حدوث

> ح)حافظ على سطح المقبض والمقبض جافا ونظيفا وخالياًمن الشحوم في حالة وقوم حادث، لا يمكن للمقيض الزلق أن يضمن سلامة الآداة والتحكم فيها في المواقف غير المتوقعة.

> > 5) استخدام أداة البطارية والعناية بها

)قم بإعادة الشحن فقط باستخدام الشاحن المحدد من قبل الشركة المصنعة، قد يؤدي الشاحن المناسب لنوع واحد من البطاريات إلى خطر نشوب حريق عند استخدامه مع مجموعة بطاربةأخرى

ب)استخدم الأدوات الكهربائية المزودة فقط بمجموعات البطاريات المخصصة لذلك قد يؤدي استخدام أي مجموعات بطاريات أخرى إلى خطر الإصابة والحراويق.

ح)عندما لا تكون مجموعة البطارية قيد الاستخدام، احتفظ بها بعيداً عن الأشياء المعدنية الأخرى، مثل مشابك الورق أو العملات المعدنية أو المفاتيح أو المسامير أو البراغي أو غيرها منالأشياء المعدنية الصغيرة، التي يمكنها إجراء اتصال من طرف إلى أخر قد يؤدي تقصير أطراف البطارية معا إلى حدوث

د)في ظل ظروف سبئة. قد يتم إخراج السائل من البطارية؛ تَجنبالاتصال. إذا حدث اتصال عن طريق الخطأ. اعسله بالماءإذا لامس السائل العينين، فاطلب المساعدة الطبية أيضاً .قد يتسبب السائل الذي يتم إخراجه من البطارية في حدوث تهيج أو حروق.

> ه)لا تستخدم مجموعة بطارية أو أداة تالفة أو معدلة.لاد تظهرالبطاريات التالفة أو المعدلة سلوكا غير متوقع مما بؤدى إلى نشوب حريق أو انفجار أو ختار الإصابة.

الا تعرض مجموعة البطارية أو الأداة للنار أو لدرجة الحرارة الزائدة قد يؤدي التعرض للنار أو درجة الحرارة فوق 130 درجة مئ وية إلى حدوث الفجار، ملحوظة: يمكن استبدال درجةالحرارة "130 درجة مئوية" بدرجة الحرارة "265 درجة

ز)اتبع جميع تعليمات الشحن ولا تشحن مجموعة البطارية أو الأداةخارج نطاق درجة الحرارة المحدد في التعليمات. عُد يؤدى الشحن بشكل غير صحيح أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد إلى تلف البطارية وزيادة خطر نشوب حريق.

> 6) الخدمة أاقم بصيانة الأداة الكهربائية الخاصة بك بواسطة فني مؤهل

يقومشخص الإصلاح باستخدام قطع الغيار المتطابقة فقط وهذا يضمن سلامة الطاقة ريتم الحفاظ على ٥٥١.

ب) لا تقم مطلقاً بصبانة مجموعات البطاريات التالفة. يجب أن تتم خدمة مجموعات البطاريات فقط من قبل الشركة المصنعة أو مقدمي الخدمة المعتمدين.

أمسك الأداة الكهرباء بية من أسطح الإمساك المعزولة عند إجراءعملية قد يلامس فيها المثبت الأسلاك المخفية عد نَّذِي أِدوات التثبيت التي تلامس سلكاً " مباشراً" إلى جعل الأجزاء المعدِّنيةالمكشوفة من الأداة الكهربائية "حية" وقد تتسبب في إصابة المشغل بصدمة كهرباء لية.

تحذيرسلامة البطارية

أ) لا تَقُم بتفكيكُ الخلابا أو البطاريات الثانوية أو فتحها أو تمزيقها.

ب) احتفظ بالبطاريات بعيداً عن متناول الأطفال. يجب مراقبة استخدامالأطفال للبطارية. احتفظ بالبطاريات الصغيرة بشكل خاص بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

ج) لا تعرض الخلايا أو البطاريات للحرارة أو النار. تجنب التخزين في ضوءالشمس المباشر.

د) لا تقم بتقصير دائرة الخلية أو البطارية. لا تقم بتخزين الخلايا أو البطأريات بشكل عشوائ في صندوق أو درج حيث قد يحدث قصرفي دائرة بعضها البعض أو يتم قصرها بواسطة أشياء معدنية أخرى

ه) لا تعرض الخلايا أو البطاريات لصدمات ميكانيكية.

و) في حالة حدوث تسرب من الخلية، لا تسمح للسائل أن يتلامسمع الجلد أو العينين. في حالة حدوث اتصال، اغسل المنطقة المصابة بكميات وفيرة من الماء واطلب المشورة

 ز) لا تُستخدم أي شاحن غير ذلك المخصص للاستخدام مع الجهاز.

ح) لا تستخدم أي خلية أو بطارية غير مصممة للاستخدام مع الجهاز.

ط) عدم خلط خلايا مختلفة الصنع أو السعة أو الحجم أو النوع داخل الجهاز.

ي) قم دائهماً بشراء البطارية الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للجهاز.

ك) حافظ على الخلايا والبطاريات نظيفة وجافة.

ل) امسح أطراف الخلية أو البطارية بقطعة قماش جافة ونظيفة إذا أصبحت متسخة.

م) يجب شحن الخلايا الثانوية والبطاريات قبل الاستخدام. استخدم دائماًالشاحن الصحيح وارجع إلى تعليمات الشركة المصنعة أو دليل المعدات للحصول على تعليمات الشحن المناسبة.

ن) لا تترك البطارية مشحونة لفترة طويلة عندما لا تكون فيد الاستعمال.

س) بعد قترات تخزين طويلة، قد يكون من الضروري شحن وتفريغ الخلايا أو البطاريات عدة مرات للحصول على أقصى قدر من الأداء.

> ع) احتفظ بوتائق المنتج الأصلية للرجوع إليها في المستقبل

ف) استخدم الخلية أو البطارية فقط في التطبيق المخصص لها.

ص) عندما يكون ذلك ممكناً. قم بإزالة البطارية من الجهاز عندما لا يكون قيد الاستخدام. ق) احتفظ بالخلية أو البطارية بعيداً عن الموجات الدقيقة والضغط العالي.

ر) التخلص بشكل صحيح.

رمز





لتقليل خطر الإصابة، يجب على المستخدم قراءة دليل التعليمات

### معلوماتتقنية

GC2034		نموذج
	الجهدالكهرنى	
12.7ملم	محركمريع	
ملمM12-M20		مقاسالحزام
Confession)	بطارية يكتب	
0-1800 / دفيقة	J	لاتوجد سرعه تحميل
0-2100 / دفيقة	٩	
0-2400 / دفيقة	ح	
0-2600 / دقيقة	J	التأثيراتهي الدقيقة
0-3000 / دفيقة	م	
0-3500 / دفيقة	ح	
350نيوتن مدر	J	عرم الدوران
400نيونن متر	٩	
438نيوتن عدر	ح	
1.4كجم		الوزنالصافي للآلة (بدون البطارية)

※نظراً لبرنامج البحث والتطوير المستمر، فإن المواصفات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.


### لأدواتالبطارية:

نطاق.درجة الحرارة المحيطة أثناء التشغيل والتخزين: 0درجه مرّبوية -45درجه مرّبوية نطاق.درجة الحرارة المحيطة الموصى بها أثناء الشحن: 5درجه مرّبوية -40درجه مرّبوية

علبة بطاريات	شاحن	
FFBL2040	FFCL20-02	نموذج
FFBL2050		
FFBL2060	FFCL20-04	

يتمتحديث حزم البطاريات الخاصة بشركتنا باستمرار، يرجى التطلع إلى خدماتنا وآخر الأخبار!

### وصفعام



Name 1 6.حزمة البطارية 2.الصوء 3.تبديل الزناد ر افعة التبديل 4.لوحة ضبط عزم الدوران

### قبل الاستعمال


تحذير:عند تثبيت حزمة البطارية أو إزالتها. يرجى ضبط ذراع مفتاحالرجوع إلى الموضع المركزي لقفل المفتاح حتى لا تلمسالمفتاح عن طريق الخطأ وتُتسبب في مشاكل تتعلق بالسلامة.

### ●تركيبأو إزالة حزمة البطارية 1. تركيب حزمة البطارية

كماهو موضح في الشكل أدناه. عند إدخال مجموعة البطارية، انتبه إلىإدخال مجموعة البطارية في المبيت بشكل صحيح. تأكد من إدخال مجموعة البطارية حتى تسمع صوت "النقر"، ممّا يعني أن مجموعة البطارية مثبتة بإحكام على وحدة التحكم. وإلا فإن مجموعة البطارية ستسقط عن طريق الخطأ من الغلاف، مما يتسبب في إصابةالمشغل أو الآخرين. تجنب إدخال مجموعة البطارية بقوةً مفرطة أو النقر عليها بمساعدة أشياء أخرى.


 تنبیه: یمکن استخدام مجموعات بطاریات محددة فقط. ينطوي استخدام مجموعات البطاريات من ماركات أخرى على مخاطرالإصابة والإصابات الشخصية والممتلكات

الأضرارالناجمة عن انفجار حزمة البطارية.




1.إعداد عزم الدوران لوحة JJ.2 3.ضوء المؤشر

للسهم1. ثم اسحب مجموعة البطارية في اتحاه السهم 2 كما هوموضح في الشكل. تنبيه: لا تسحب البطارية بالقوة!



• ضوء المؤشر

بطهرضوء المؤشر الموجود على مجموعة البطارية قوة مجموعة البطارية، ويشَّار إليه بحالة مصابيح LED الأربعة الحمداء.



LED Just 1 مؤشرالطاقة ضواء

حالةضوء المؤشر	ثقريبا.طاقة البطارية غادر
LED1 - LED4icluse	> 19.6 <del>e</del> 0.5 فولت
LED1 - LEDSiclada	4 £10 خ £0 فولت • £11.0 خ £0 فولت
LED1 - LEDZieluba	+ 18.9 ± 17.7 نولت = 17.7 ± 5.9 نولت
LED1tri <sub>ski</sub> a	× 17.7 ± 5.5 فولت = 16 ± 5.5 فولت
LED1 – LED4 انطقأت	+ 16 فولت

(تنبيه: يرجى الرجوع إلى التعليمات المحددة للشاحن.


### وصفالعملية

### • تبديل العمل

لبدء تشغيل الأداة، ما عليك سوى سحب زر التشغيل. يتم زيادة سرعة الأداة عن طريق زيادة الضغط على مشغل المفتاح ويؤدي الضغطالإضافي إلى زيادة السرعة. حرر مشغل التبديل لإيقاف نشغيل الأداة. تنبيه: قبل إدخال خرطوشة البطارية في الأداة، تحققدائها للتأكد من أن مشغل المفتاح يعمل بشكل صحيحوبعود إلى وضع "إيقاف التشغيل" عند تحريره. لا تقم بتشغيلالجهاز بسرعة منخفضة لفترة طويلة جدا. وإلا فقد ترتفعدرجة حرارة الجهاز الداخلي.


### 2.إزالة حزمة البطارية

بتموضع حزمة البطارية أسفل مقبض الماكينة، ثم اضغط على زر حزمة البطارية لأسفل في الاتجاه



### ●عكس|حراء التبديل

اضغط على ذراع مفتاح الرجوع من الجانب B إلى الجانب A للدوران في اتجاه عقارب الساعة من أجل الثقب وتتبيت البراغي (يتم عرضهامن الجزء الخلفي للأداة)، أصغط على ذراع مفتاح الرجوع من الجانب A إلى الجانب B للدوران عكس اتجاه عقارب الساعة لفك البراغي أو فكها (يتم عرضها من الجزء الخلفي للأداة).



### حذر


تحقّه دائماً من اتجاه الدوران قبل التشغيل. قم بتشغيل مفتاح الرجوع للخلف فقط بعد توقف الأداة تماماً. قد يؤدي تغيير اتجاه الدوران قبل توقف الأداة إلى تلف الأداة. عند عدم تشغيراالأداة، اضبط دائهماً ذراع مفتاح الرجوع إلى الموضع الأوسط.(قفل المفتاح) لا تجبر أبداً على الضغط على مشغل المفتاح أثناء ضبط ذراع مفتاح الرجوع على الوضع المركزي.

### ●تثبيتأو إزالة الأدوات

تشملٌالْأَدُواَتُ المشارِ إليها هنا المقابس وما إلى ذلك، ولا تعادل الأدواتالكهربائية أو الآلات: تنبيه: اضبط دائماً ذراع مفتاح الرجوعإلى الموضع الأوسط قبل التشغيل واسحب مجموعة المطارية.لا تجبر أبداً على الضغط على زر التبديل.


### • تثبيت الأداة

لتثبيب المقبس، أدخله في نهاية مفتاح الربط. تحقق مما إذاكان المقبس مثبتاً على الأداة بإحكام. يتم إدخال المقبس إلى الطرف الأعمق للسندان، أدخل الدبوس، مع تثبيت حلقة مطاطية لضمان عدم سقوط المقبس بحرية. ويجب التأكد من أن أداة الإدخال مثبتة بقوة على سندان الانة



### القالأداة

. قميكُشف الحلقة المطاطية للمقبس، وأخرج الدبوس واسحب المقبسعلى طول اتجاه السهم.




تحذير: إذا تبين أن الدبوس متآكل أو مكسور، فيرجى استبدالهفي الوقت المناسب.

### تشديدأو إزالة الترباس/الجوز

### ●تشديدالترباس/الجوز


ضعالمقبس في رأس المزلاج واضغط على الأداة. قم بتشغيل الأدانسطء تم قم بزيادة السرعة تدريجياً. حرر مشغل المفتاح عندما يتمتنيت البرغي بإحكام.



حذر: قمبتوجيه البرعي إلى الفتحة الملولبة عموديا قدر الامكان.

### ●إزالةالترباس/الجوز

ضع المقبس في رأس المزلاج وابدأ تشغيل الأداة بأقصى سرعة. بعد إزالة المزلاج بالكامل، حرر مفتاح التشفيل ببطء.



اضبطذراع التبديل العكسي للدوران عكس اتجاه عقارب الساعةعند إزالة المزلاج

●ضبطعزم الدوران

الآلةُمزُودةَ بِـ 3 تَروسَ لتعديل عزم الدوران. المس واضغط على زرالتبديل الموجود على لوحة التحكم في عزم الدوران لتحقيق مفتاحالتروس L و H و H، وذلك للتكيف مع متطلبات الموقع

ترس. أ: اضغط على زر التشغيل وقم بتشغيل الأداة بسرعة 1800 دورة/دفيقة، ويمكن أن يصل الحد الأقصى لعزم الدوران إلى 350

ترسM: اضغط على زر التشغيل وقم يتشغيل الأداة بسرعة 2100r/min، ويمكن أن يصل الحد الأقصى لعزم الدوران إلى 400N+m

ترس ٢: اضغط على زر التشغيل وقم بتشغيل الأداة بسرعة 2400r/min. ويمكن أن يصل الحد الأقصى لعزم الدوران إلى 488N·m

حذر:


يرجى استخدام 3 تروس مختلفة بشكل معقول وفقاً لمتطلبات الاستخدام في مناسبات العمل المختلفة.

1. إعداد عزم الدوران لوحة



●ضوءالعمل

سيتم إضاءة ضوء العمل LED الأبيض عند سحب مشغل المفتاح، ممايسمح بإضاءة منطقة العمل في ظل طروف الإضاءة غير المواتية



●الاستخدامالمستمر إذا تم تشغيل الأداة بشكل مستمر حتىنفاد شحن البطارية، أثرك الأداة ترتاح لمدة 15 دقيقة قبل البدءباستخدام بطارية حديدة.

### وعملية

بالنسبة للتوصيلات الملولية ذات متطلبات عزم الدوران الخاصة استخدم مفتاح عزم الدوران للتحقق مما إذا كان عزم الدورانالفعلي يتماشي مع المتطلبات الفعلية. إذا لم تستوفُّ المنطلبات الفّعلية. فقد تصبح فضفاضة في العمل وتتسبب في إصابة شخصية وخسارة في الممتلكات. حدر:

1. لا تلمس قضيب التوصيل أثناء التشغيل، وإلا فقد يعلقالإصبع بين قضيب التوصيل والأداة

2.لا تقم بتغطية فتحات التهوية وإلا فقد ترتفع درجة حرارةالأداة وتتلفها.

3 يرجى ارتداء النظارات أثناء التشغيل. 4. يرجى قراءة تعليمات التشغيل قبل الاستخدام.

5.جهاز حماية السلامة

6.خطر الحروق: قد تكون الرطوية السطحية مرتفعة.

الرعابة والصيانة

النظيف فتحات الهواء

يجب أن تَبقى فتحات التهوية نظيفة من الجهاز. وينبغي أن يكون التنظيف منتظما أو يحدث احتقان واضح في أي وقت.

●تحققمن برعى التثبيت

يجبعليك دائماً التحقق من تثبيت برغى التثبيت بأمان. إذا وجدتمسامير فضفاضة، يجب تشديدها على الفور، وذلك لتجنبوقوع حادث. ●ينظف

لاتستخدم سوائل مثل الماء أو مواد التنظيف الكيميائية لتنظيف الجهاز. امسح الجهاز بقطعة قماش جافة.

أضف شحم ألتشحيم إلى مبيت الترس الداخلي ومغزل القيادة لتأكل أبطأ وأداء أفضل للأداة. ويمكن أيضا إرسالها إلى نقطة الصبانة المخصصة للصبانة الاحترافية.

### ●تنظيفقاعدة الشاحن

قم يقطع مصدر الطاقة واسحب البطارية قبل التنظيف. استخدم قطعة قماش جافة لإزالة الأوساخ والشحوم الموجودة على قاعدة الشاحن.لا تفسله بالماء أو المنطقات.

تنبيه:قم دائماً بإزالة مجموعة البطارية من الجهاز قبل إجراء أيأعمال إصلاح أو صيانة على الجهاز.

### الفحصوالصيانة

عندمايتم إرسال الجهاز أو إعادته، فإن

يجبعلى الحارس إجراء فحص روتيني: قبل الاستخدام، يجب على المستخدم إجراء القحص اليومي: يجب أن يكون لدى الوحدة التي تستخدم الآل أو موالفون بدوام كامل لإجراء الفحص المنتظم: تحقق مرةواحدة على الأقل في السنة: يبنغي تقصير فترة النفتيش بشكل مماثل في المناطق الحارة والرطبة مع تقربات متكررة في درجات الحرارة أو في الأماكن ذات ظروف العمل السيئة: وينيفي من ذلك في الوقت المناسب قبل موسم المط البيرفوق.

إذااجتازت الآلة الفحص الدوري، فيجب لصق علامة الفحص " مؤهل" على الجزء المناسب من الآلة، يجب أن تكون علامة " المظابقة" مميزة وواضحة وصحيحة وأن تتضمن على الأقل: رقم الآلة،اسم أو علامة وحدة التقتيش، اسم أو علامة موثلقي

### اصبانة

أمبيط دايماً المفتاح الأمامي والخلقي على الموضع الأوسط عندصيانه الأداة الكهربايية أو استبدال الأداة الموجودة على الأداةالكهربايية أو حمل الأداة الكهربايية.


يجبأن تتم صيانة الآلة من قبل وحدة صيانة معتمدة من وحدة الإنتاجالأصلية، لا يجوز للمستخدم وقسم الصيانة تعديل معلمات التصميمالأصلية للجهاز حسب الرغبة، ولا يجوز استخدام مواد بديلة قلل من أداء المواد والأجزاء والمكونات التي لا تتوافق مع المواصفات الأصلية.

\_\_\_\_\_

ستكشاف الأخطاء وإصلاحها				
مشكلة	سبب	علاج		
الجهازلا يعمل، البطارية مشحونة بالكامل والاتصال.	ضعفالاتصال بين حزمة البطارية والجهاز.	أعدتثبيت مجموعة البطارية.		
	أجزاءالالة تالفة.	أرسل لجهاز مرة أخرى إلى المصنع الأصلي و نقطة الصيانة لإصلاحه.		
	نقدت طاقة مجموعة البطارية	أعدشحن مجموعة البطارية أو استبدا مجموعةالبطارية المشحونة بالكامل		
تعطلتالانة فجأة أثناء عملها	ارتفاع درجة الحرارة أو حماية الزائ	اترك الجهاز والبطارية لتبرد		
	أجزاءالالة تالفة.	أرسلالجهاز مرة أخرى إلى المصنع الأصليأو نقطة الصيانة لإصلاحه.		
ضجيح الجهاز أو درجة الحرارة مرتفعة للفاية يخرج المقبس يسهولة من السندان	صندوق التروس يعاني من نقص زيت التشحيم	أضفزيت تشحيم خاص.		
	تمتصالآتة الغبار أو برادة الحديد	تنظيف الجهاز.		
	أجزاءالالة تالفة.	أرسل لجهاز مرة أخرى إلى المصنع الأصلي و نقطة الصيانة لإصلاحه.		
	يتمارنداء المقبس.	استيدلالمقبس		
	يتمارتداء حلقة الاحتفاظ الحلزونية للسندان	أرسلالجهاز مرة أخرى إلى المصنع الأصليأو نقطة الصيانة لإصلاحه		


### حالةالتطبيق

يمكن لهذا المنتج استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات الخارجية، ويمكن للمستخدمين تغيير الأداة وفقاً لمتطلبات الوطيقة الفعلية. ويمكن أن يشير استخدام الأساليب إلى الشكل التالي. الملحقات المذكورة في الأشكال أو في التعليمات ليست مدرجة في نطاق التوريد.



### شرحالنظرة العامة

سرحاد	سرخالنظرة الغامة		
1 4	برغيالتنصت على رأس المقلاة المتقاطع ( معخطوة) ST5*30	24	تبديل الإشارة
ė 6	غسالةحشو عمود الإخراج (الحديد)	25	تجميع لوحة الدائرة
7	تجميعنهاية القيادة	26	لوحةضبط عزم الدوران
8 م	جمعية المطرقة	27	عكسالتبديل رافعة
9 اد	الكواكبو العتاد	28	مركزتجميع البطارية
10 د	دبوسالتروس الكوكبية	29	العمودالمطاطي
ź 11	غسالة41×50.5×41	31	صوف فيلت 5°5°4
12	العتادالداخلي	32	برغي\$11.9*16 ST2.9
ź 13	غسالة16×21×16	T1	مجموعةالفطاء الأمامي لعلبة التروس
15 يا	ياالدائري 2°47.5	T2	المقعدالخلفي لتجميع علبة التروس
17 يا	ياالدا <sub>ك</sub> ېي 1.5°15.7	Т3	تجميع حديد التسليح
J 19	الجرءالفايت للمحرك	T4	إسكانالمحرك
JI 23	المثلLED		



# INNOVATION PERFORMANCE SAFETY CONFIDENCE GAZELLE

### **GAZELLE**